



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального административного округа г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

644024, г. Омск,
ул. Пушкина, 54,
кабинет 406

« 29 » марта 2019 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 152

По адресу/адресам г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 71
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки № 152 от «28» февраля 2019 года, выданного главным государственным инспектором Центрального АО города Омска по пожарному надзору Середой Михаилом Анатольевичем
(или документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный колледж», используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности прилегающую территорию и объекты (защиты) недвижимости, расположенные по адресу: г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 71, правообладателем которого на праве собственности является Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный колледж»; юридический адрес: г. Омск, 644116, ул. 30-я Северная, 71
(наименование юридического лица, филиала, или, если отсутствует последнее – при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» февраля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин.
«29» февраля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часов. 00 мин.
(время проведения проверки, филиала, подразделения, осуществляющего проверку подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким объектам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 6 часов 00 минут
(в рабочих днях часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы (Центрального АО г. Омска) УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж» Кучеренко Иван Иванович, 11.03.2019 в 11.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо (а), проводившее проверку:
Чеканников Вячеслав Михайлович, государственный инспектор Центрального АО г. Омска по пожарному надзору.

Фамилия, имя, полностью наименование – при наличии, должность должностное или должностное экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации.

№	Фамилия, имя, полностью наименование	Должность, должностное или должностное экспертных организаций	Свидетельство об аккредитации	Наименование органа по аккредитации

При проведении проверки присутствовал (и) БПОУ ОО «Омский строительный колледж»
Кучеренко Иван Иванович.

(физическое или юридическое (последнее – при наличии), должностное лицо (должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя исполнительного органа государственной власти, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Допускается блокировка приспособлений для самозакрывания дверей в лестничные клетки (п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.13.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)

- На дверях производственного и складского назначения отсутствуют обозначения по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)

- Отсутствует противопожарное заполнение дверных проемов в помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

- Не обеспечена перекачка пожарных рукавов на новую скатку (п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- На обводной линии водомера на вводе водопровода (на нужды пожаротушения) в здание отсутствует электрофицированная задвижка (ст. 86 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. требования пожарной безопасности»)

- Формирование сигналов на управление эвакуацией людей при пожаре, осуществляется от одного пожарного извещателя. (ст. 83 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения»)

- Токоведущие провода в кабинетах, лекционных аудиториях не защищены от механических повреждений. (п. 57 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Из помещения преподавательской на втором этаже здания отсутствует эвакуационный выход. (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- В помещении библиотеки ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0 м (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)

- Заполнение дверного проема между помещениями хранения литературы и читального зала не имеет противопожарного заполнения. (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

На электросветильниках отсутствуют защитные колпаки (рассеиватели) предусмотренные конструкцией. (п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Противопожарная стена отделяющая общий коридор от помещения хранения литературы не обеспечивает нераспространение пожара в смежное помещение общего коридора (ч. 5 ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

- Допускается загромождение эвакуационного выхода из помещения актового зала. (п. 36 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Заполнение дверных проемов в помещении хранения декораций в актовом зале выполнено не в противопожарном исполнении. (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

- Не проведена повторная обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами. (п. 21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- Не выполнен монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении охраны на основном входе в здание. (ст. 54, 83 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2 приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)

- Заполнение дверного проема в помещения подвала выполнено не в противопожарном исполнении. (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

- Коридор на втором этаже здания длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с соответствующим заполнение дверных проемов (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)

- Помещения лабораторий на первом этаже здания не отделены от общих лестничных клеток противопожарными дверями с соответствующей степенью огнестойкости (ст. 88 табл. 23 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара»)

- С первого этажа здания (помещения лабораторий) дверь эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)

- На втором эвакуационном выходе, в местах перепада высот пола отсутствуют пандусы с уклоном 1:6 или ступени числом не менее 3-х (ст. 89 «Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


Ответственность за нарушение выше указанных требований пожарной безопасности возлагается на Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский строительный колледж», директора Кучеренко Ивана Ивановича

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____





Подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяемого)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 152 от 28.02.2019; список контрольных вопросов применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1), предписание № 152/1/1-22 от 29.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор Центрального АО г. Омска
по пожарному надзору Чеканников Вячеслав Михайлович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«29» 03 2019 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор Кучеренко Иван Иванович

(подпись лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33